

SOKRATES® Vosk na nábytek

Tekutý vosk na bázi organických rozpouštědel



CERTIFIKACE:

SOKRATES® Vosk na nábytek splňuje normu DIN EN 71, část : Bezpečnost hraček. Migrace určitých prvků.
SOKRATES® Vosk na nábytek vyhovuje požadavkům normy DIN 68861-1C odolnost chemikáliím.
SOKRATES® Vosk na nábytek splňuje normu DIN 53 160, odolnost slinám a potu.

Složení:

Nearomatický tekutý vosk na bázi organických rozpouštědel

Charakteristika:

SOKRATES® Vosk na nábytek je odolný vodě, odolný běžným bytovým chemikáliím ,odolný poškrábání,bez zápachu, rychle zasychající

Vlastnosti nátěrové hmoty:

- ❖ Obsah netěkavých složek cca 32 %
- ❖ Výtoková doba z pohárku
Φ 4 mm cca 15 s
- ❖ Výtoková doba z pohárku ke zpracování
Φ 4 mm připraveno k přímému použití
- ❖ Spotřeba na jeden nátěr nádobkovou pistolí 100 g/m²
- ❖ Spotřeba na jeden nátěr štětcem 80 g/m²
- ❖ Spotřeba na jeden nátěr tamponem 60g/m²
- ❖ Vydatnost jeden nátěr 6 - 15 m²/l
- ❖ Specifická hmotnost 850 g/cm³

Zasychání : (při teplotě 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 50%)

- ❖ na prach 30 minut
- ❖ k dalšímu přelakování schnout celou noc
- ❖ stohovatelnost – vždy individuálně odzkoušet 2 dny
- ❖ pro plné zatížení 7 dní

Použití:

SOKRATES® Vosk na nábytek je výrobek k voskové povrchové úpravě ve vnitřním prostředí pro surové dřevo, např. buk, smrk, dub, jasan nebo javor. Použití pro obytný nábytek, dětský nábytek, stěnové a stropní obklady, lišty atd. a vytvoří na nich voskový povrch odolný zatížení hladký na dotek a velmi hezký na pohled.

Není určeno pro přímý styk s potravinami, krmivy a pitnou vodou.

Stohovatelnost a dolep je nutné řádně odzkoušet na konkrétní podmínky.

Nanášení:

SOKRATES® Vosk na nábytek se nanáší stříkáním nádobkovou pistolí tryskou 1,5-1,8 mm, tlak vzduchu při stříkání 2,0-2,5 bar v nanášeném množství 100 (g/m²);

štětcem v nanášeném množství 80 (g/m²) a tamponem v nanášeném množství 60 (g/m²) při minimální teplotě nátěrové hmoty, vzduchu i podkladu +15 °C, při vlhkosti dřeva 8-12 %, při teplotě schnutí 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %.

Ředidlo: neředí se připraveno k použití

Čištění nářadí: technickým benzinem

Zaschlý SOKRATES® Vosk na nábytek je jen velmi obtížně odstranitelný.

Příklad nátěrového postupu:

Před použitím SOKRATES® Vosk na nábytek dobře rozmíchejte.

1. Proveďte očištění od špíny, oleje, tuku, dokonalé obroušení dřeva brusivem o zrnitosti 150-220 ve směru vláken dřeva a odstranění brusného prachu.
2. Při teplotě opracovávaného objektu > 15°C, při vlhkosti dřeva 8 – 12% naneste **1x SOKRATES® Vosk na nábytek** nejdříve jako základ tence a rovnoměrně dlouhými tahy ve směru vláken dřeva z důvodu důkladného proschnutí a vytvoření oděru odolného povrchu. Při nanášení štětcem a stříkáací pistolí roztírejte nanesený vosk hadrem ve směru vláken dřeva a případný přebytek vosku odeberte.
3. Po dobrém zaschnutí (nejlépe přes noc) proveďte lehký mezibrus brusivem zrnitosti 240-280 a důkladné odstranění prachu.
4. Proveďte nanášení **1x SOKRATES® Vosk na nábytek** tence a rovnoměrně dlouhými tahy ve směru vláken dřev z důvodu důkladného proschnutí a vytvoření oděru odolného povrchu. Při nanášení štětcem a stříkáací pistolí roztírejte nanesený vosk hadrem ve směru vláken dřeva a případný přebytek vosku odeberte.
5. Vyhlazení voskové vrstvy: Po dobrém zaschnutí (nejméně přes noc) vykartáčujte voskovou vrstvu hladicím kartáčem na vosky nebo zíněným kartáčem. Povrch se tak stane hladkým, příjemným na dotek a odolným zatěžování.
6. Schnutí:(při teplotě 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 50%). Doba schnutí před dalším nanášením musí být nejméně přes noc, to znamená, že v jednom dni lze provést jen jeden nátěr. Doba schnutí před kartáčováním musí být také nejméně přes noc.
7. Renovace voskovaných ploch: Plochy, které byly už dříve voskované, nejdříve očistěte ředidlem pomocí kartáče anebo prostřednictvím bavlněného nebo lněného hadru. Poté přebruste brusivem o zrnitosti 240 ve směru vláken dřeva a ještě jednou očistěte ředidlem. Nanášení SOKRATES® Vosk na nábytek proveďte 1-2x postupem popsáním výše. Jestliže se na starém voskovaném povrchu používaly čisticí nebo ošetřovací prostředky se silikonem, může dojít k potížím se zasycháním a přilnavostí renovační vrstvy vosku.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Používejte vhodné pracovní rukavice. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Při zasažení oka vyplachujte proudem čisté

vody! Výpary a aerosol nevdechujte. Použijte vhodný respirátor. V uzavřených prostorách dostatečně větrejte. Výrobek **SOKRATES® Vosk na nábytek** sám o sobě není nebezpečný samovznícením.

Olejem nasycené hadry, pracovní náčiní anebo pracovní oděv se mohou v suchu v případě nahromadění tepla samy vznítit. Proto všechny hadry apod. po použití přechovávejte v uzavřené nádobě s vodou a poté zlikvidujte.

Označení podle předpisů o nebezpečných látkách :

SOKRATES® Vosk na nábytek: hořlavé;

Obsahuje: odaromatizovaný testovací benzín;

Obsahuje 2- Butanonoxim; Může vyvolat alergickou reakci.

Signální slovo: VAROVÁNÍ

H226: Hořlavá kapalina a páry.

H336: Může způsobit ospalost nebo závrať.

H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

EUH066: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

EUH208: Obsahuj anhydrid kyseliny ftalové, butanonoxim. Může vyvolat alergickou reakci.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P405 Skladujte uzamčené.

P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.



Název nebezpečného odpadu: Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné.

Katalogové číslo čistého obalu – ostatní „O“:

Katalogové číslo odpadu:

150102 – Plastové obaly

150104 – Kovové obaly

Likvidace obalů s tekutými zbytky nátěrové hmoty:

Při likvidaci obalů s tekutými zbytky nátěrové hmoty je nutno postupovat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění prováděcích předpisů (vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb.

Katalog odpadů, vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb.

o podrobnostech nakládání s odpady). Zbytky našich nátěrových hmot je možno likvidovat v souladu se zněním jmenovaných předpisů.

Poznámka:

Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrové hmoty, včetně správné aplikace celého předepsaného nátěrového systému. To znamená, že vždy musí zvážit všechny okolnosti, které mohou ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Distributor Building Plast spol. s r.o. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.

Dodatek:

Tyto údaje jsou údaji orientačními, jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokladatelnými vlivy při zpracování. Doporučujeme provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh výrobku. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní podmínky, proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec obsahu tohoto technického listu, nebo údaje odchylovající se od údajů uvedených v tomto technickém listu, vyžadují potvrzení výrobního závodu. Na tyto případy se vztahují všeobecné obchodní podmínky výrobce.

Nesmí zmrznout při přepravě a skladování.

Skladujte při teplotách od min. +5 °C až + 25 °C.

Podle podmínek zákona č. 136/2002 si výrobek uchovává své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do data uvedeného na obalu.

SOKRATES® Vosk na nábytek je hořlavá kapalina třídy nebezpečnosti II.

ADR/RID – UN 1263,3,III

ČSN EN ISO 9001

Sušina %	Hustota g/cm ³	VOC kg/kg	Max.prah těk.látek g/litr	Obsah těk.látek g/litr
32	0,850	0,679	750	578

Kategorie A, podkategorie h

Opatření při úniku nátěrové hmoty

Zamezte úniku do vodních toků a zamezte kontaminaci podzemních vod. Vyteklou nátěrovou hmotu odstraňte vhodnou absorbční látkou – Vapex, piliny nebo hadry. Uložte na skládku nebezpečných odpadů ! **Pokud použijete jako absorbční prostředek hořlavé látky – piliny, hadry a podobně, musíte je uložit do nádoby s vodou – samovznícení. !!!**

Kategorie odpadu: čistý obal - 0 (ostatní), znečištěný obal tekutými zbytky nátěrové hmoty - N(nebezpečný)

Katalogové číslo nebezpečného odpadu: 08 01 11*

Název nebezpečného odpadu : Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

Katalogové číslo nebezpečného odpadu: 20 01 27*

Název nebezpečného odpadu: Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

Katalogové číslo nebezpečného odpadu: 15 01 10*

Pro firmu: BUILDING PLAST spol. s r.o.
Nádražní ulice 786
503 51 Chlumeck nad Cidlinou, CZ

tel.: +420 495 489 000

email: info@barvy-sokrates.cz
http://www.barvy-sokrates.cz

Vyrobil: Alfred Clouth Lackfabrik GmbH & Co. KG,
Otto-Scheugenpflug-Straße 2
Offenbach/M DE

tel.: 069/89007 - 0
fax: 069/89007-143

email: info@clou.de
http://www.clou.de